


Инструкция по установке экрана перфорированного на тележки WDS-5;6;7




Тележка WDS с экраном

Примечание:



Экран WDS может устанавливаться на тележки WDS-5/6/7 выпущенные после 01.10.15

Перед началом сборки

- Для сборки понадобятся крестовая отвертка и ключ торцовый на 8 (или головка на 8 - 1/4")




1. Закрепите раскосы экрана на поперечных ограничителях тележки



1. Присоедините экран к раскосам (См. вид Б)
- 2) Присоедините экран к ограничителю продольному тележки WDS
- 3) Установите резиновый коврик обратно на место

2



Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

Рекомендации по эксплуатации изделия.

1. Рекомендуется регулярно проверять затяжку крепежа экрана

Внимание:

Максимальная суммарная масса предметов которые можно разместить на экране WDS не более 20кг

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.

1